

Maître Pascal MALVAL

Commissaire-Priseur Judiciaire
A la Résidence de l'Isle-Adam, département du Val d'Oise (95)
HOTEL DES VENTES JUDICIAIRES
1 rue Mellet 95290 L'ISLE-ADAM
Tel. : 01 34 69 00 83 - Fax.: 01 34 69 39 30

Jeudi 21 décembre 2017

(95) PERSAN, 39 rue du Docteur Touati

A 14h30 (Exposition à 14h00)

N° de vente : 1755

Ordre Désignation

- 25 CTTE RENAULT MASTER DCI120 562 FLQ 92, Type constructeur: FDC1H6, N° de série: VF1FDC1H639168581, Modèle: MASTER, Date de 1ere mise en service: 17/01/2008, Energie: GO, Puissance: 8, Kilomètres compteur non garantis: 229027, Contrôle technique: oui/Contre-visite - Carrosserie blanche surélevée, galerie galva MTS, porte latérale coulissante, intérieur bois, cabine très sale et en très mauvais état, important choc arrière, porte condamnée, rétroviseur avant cassé
- 26 CAM RENAULT 180 DCI porteur AL-965-CT, Type constructeur: 42AEA1550, N° de série: VF642AEA000013945, Modèle: 180 DCI, Date de 1ere mise en service: 25/11/2003, Energie: GO, Puissance: 11, Kilomètres compteur non garantis: 493 752, Contrôle technique: non - Carrosserie fourgon LEMASSON blanche, essieux roues jumelées, BVM 6, hayon rétractable, rideau porte latérale, véhicule en très mauvais état général / PTAC: 11T99 / 9m26 / Sans barré rouge / A charge de contrôle technique poids lourds
- 27 CAM RENAULT 270 DCI porteur AZ-735-GL, Type constructeur: 22ACA3, N° de série: VF622ACA000106155, Modèle: 270 DCI, Date de 1ere mise en service: 29/10/2002, Energie: GO, Puissance: 17, Kilomètres compteur non garantis: 683 076, Contrôle technique: non- PLSC (bâche bleue) LEBRUN, BVM8, hayon, essieux roues jumelées, pare-choc arraché, marches-pieds arrachés, pas de pot d'échappement, véhicule en très mauvais état général / PTAC: 18T / Sans barré rouge / A charge de contrôle technique poids lourds
- 28 CAM RENAULT 180 porteur BA-254-ZT, Type constructeur: 43ACA4, N° de série: VF643ACA000005514, Modèle: 180, Date de 1ere mise en service: 10/05/2001, Energie: GO, Puissance: 17, Kilomètres compteur non garantis: 539 211, Contrôle technique: non - Carrosserie fourgon BAYI blanche, essieux roues jumelées, hayon rétractable PIDEAU, BVM 6, véhicule en très mauvais état général / PTAC: 13T / 9m99 / Fiche d'identification / Sans barré rouge / A charge de contrôle technique poids lourds
- 29 TRR RENAULT 440 DXI BT-455-AB, Type constructeur: , N° de série: VF627GPA000009952, Modèle: 440 DXI, Date de 1ere mise en service: 10/11/2006, Energie: GO, Puissance: 29, Kilomètres compteur non garantis: 995 014, Contrôle technique: non - Carrosserie blanche, BVM 8, cabine couchette, fêle pare-brise, sellerie tâchée et abimée, problème d'alternateur, pas de coupe batterie, véhicule en très mauvais état général /Fiche d'identification / Sans barré rouge / A charge de contrôle technique poids lourds
- 30 CAM RENAULT 210 porteur DB-354-QT, Type constructeur: 43ACA2CC, N° de série: VF643ACA000002808, Modèle: 210, Date de 1ere mise en service: 04/01/2001, Energie: GO, Puissance: 17, Kilomètres compteur non garantis: 553 243, Contrôle technique: non - Carrosserie bleue, essieux roues jumelées, BVM 6, hayon rétractable, rideau, choc avant, marche pied droit arraché, véhicule en très mauvais état général / Fiche d'identification / Sans barré rouge / A charge de contrôle technique poids lourds
- 31 CTTE RENAULT CLIO DCI CB-803-MF, Type constructeur: U10RENV006A770, N° de série: VF1CR2H46872466, Modèle: CLIO, Date de 1ere mise en service: 15/02/2012, Energie: GO, Puissance: 6, Kilomètres compteur non garantis: 214 932, Contrôle technique: oui/Contre-visite - Carrosserie grise 3 portes, sellerie tissu moisie, problème d'injection
- 32 CAM RENAULT 180 porteur DB-814-KX, Type constructeur: 42ACA54450CC, N° de série: VF642ACA000001416, Modèle: 180, Date de 1ere mise en service: 12/12/2000, Energie: GO, Puissance: 17, Kilomètres compteur non garantis: 611 173, Contrôle technique: non - Essieux roues jumelées, BVM 6, hayon rétractable, ne démarre pas, batterie HS, véhicule en très mauvais état général / PTAC: 11T8 / Sans barré rouge / A charge de contrôle technique poids lourds
- 33 CTTE RENAULT CLIO DCI BQ-571-WA, Type constructeur: U10RENV002X373, N° de série: VF1CR2V0H45766199, Modèle: CLIO, Date de 1ere mise en service: 30/06/11, Energie: GO, Puissance: 6, Kilomètres compteur non garantis: 222 326, Contrôle technique: oui/Contre-visite - Carrosserie blanche 3 portes, sellerie tissu, pare-choc avant déboîté, feu arrière gauche cassé

- 34 CTTE RENAULT CLIO CP-573-WS, Type constructeur: URE5221EQ571, N° de série: VF1CR1F0H38450887, Modèle: CLIO, Date de 1ere mise en service: 13/09/2007, Energie: GO, Puissance: 6, Kilomètres compteur non garantis: , Contrôle technique: oui/Contre-visite - Carrosserie noire 3 portes, rétroviseurs cassés, sellerie tissu tachée, manque grille d'aération avant, choc côté droit, choc arrière, pare-choc arrière déboité, pas d'affichage tableau de bord
- 35 CTTE RENAULT MASTER DA-727-KQ, Type constructeur: FDCJH5, N° de série: VF1FDCJH532194384, Modèle: MASTER, Date de 1ere mise en service: 17/08/04, Energie: GO, Puissance: 7, Kilomètres compteur non garantis: 271 939, Contrôle technique: oui/Contre-visite - Carrosserie blanche surélevée, porte latérale, attelage, Choc bas de caisse côté droit et gauche, chocs carrosserie, pare-choc arrière arraché, fêle pare-brise, rétroviseur droit cassé/ Véhicule gagé, délivrance de la carte grise sous un certain délai administratif pouvant être très long

Frais judiciaires 12 % HT ou volontaires 18 % HT + 80 € de frais de contrôle technique + 110 € de frais de dossier par véhicule / 150 € par camion - paiement comptant espèces (jusqu'à 1 000 €) – carte bancaire - chèque certifié et 2 pièces d'identité - enlèvement immédiat ou aux conditions indiquées sous la responsabilité des adjudicataires.